

Leasingauto Palaususopas

19.12.2025

Ohjeet ajoneuvon palauttamiseen

Ajoneuvoa palauttaessa pitää seuraavat asiat olla mukana:

- ✓ kaikki ajoneuvon avaimet tai avainkortit
- ✓ kaikki latauskaapelit
- ✓ kaikki asiakirjat
- ✓ huoltokirja ja manuaalit
- ✓ koodikortit
- ✓ ohjelmistolevykkeet
- ✓ kaikki rengassarjat
- ✓ asennetut lisävarusteet

Muuta huomiotavaa:

Katsastus: Asiakkaan hoidettava, jos seuraavaan katsastukseen on aikaa 4kk tai vähemmän.

Huolto: Asiakkaan hoidettava, jos huoltoon on aikaa alle 3kk tai 4000km.

Mahdollisista vaurioista on ennakoon tehty vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiöön. Mahdolliset puuttuvat isävarusteet on palautettava 3 vuorokauden sisällä palautuspisteelle. Pidätämme oikeuden laskuttaa vuokralleottajaa, mikäli ajoneuvossa on muuta poikkeavaa kulumaa kuin

mitä alla on esitetty, esim. määräaikaishuolto / -huollot laiminlyöty tai ajoneuvo on poikkeuksellisen

huonossa kunnossa. Täyssähköautossa akun varaustilan tulee olla vähintään 30 %. Polttomoottori- tai hybridikäyttöisessä autossa polttoainetta tulee olla vähintään ¼ tankista. Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, Sectolla on oikeus veloittaa palveluhinnaston mukainen palvelumaksu.

Normaali kuluminen/ulkopinnat:

Seuraavat asiat ovat normaaleja kulumia ulkopinnoissa:



- ✓ Maalipinnan naarmut, jossa maalipinta on ehjä



- ✓ Maalaamattomassa puskurissa on naarmuja, jotka eivät ulotu pintamateriaalin läpi



- ✓ Maalipinnassa on sään aiheuttamia haalistumia



- ✓ Umpioiden huurtuminen

Poikkeava kuluminen/ulkopinnat:

Seuraavat asiat ovat poikkeavia kulumia ulkopinnoissa:



- ✓ Maalipinnan vauriot, jotka vaativat maalausta



- ✓ Painaumat, kolhut ja ruoste-esiintymät



- ✓ Muoviosien halkeamat ja puutteet
- ✓ Halkeamat, reiät umpioiden laseissa tai umpiossa
vesipisaroita/kosteutta
- ✓ Mahdolliset lisävalot rikki, ei toimi ja/tai laittomat



- ✓ Tuulilasin halkeamat ja suuret tai lukuisat kiveniskemät

Normaali kuluminen/renkaat ja vanteet

Seuraavat asiat ovat normaaleja kulumia renkaissa ja vanteissa:

- ✓ Kesärenkaiden kulutuspinnan tulee olla vähintään 3,5 mm
- ✓ Talvirenkaiden vähintään 4,5 mm (nastojen poikkeamat)
- ✓ Pienet hankaumat, kulumat, värivirheet vanteissa tai pölykapseleissa
- ✓ Pyöränpulttien/muttereiden ulkopinta ruosteessa, mutta ehjät ja avattavissa



Poikkeava kuluminen/renkaat ja vanteet

Seuraavat asiat ovat poikkeavia kulumia renkaissa ja vanteissa

- ✓ Rengasvauriot jotka johtuvat käyttövirheestä (pyöränkulmat pielessä, väärät rengaspaineet, osumat esim. reunakivetykseen tms)
- ✓ Vanne-/pölykapselivauriot jotka johtuvat käyttö-/hoitovirheestä tai osumasta



Normaali kuluminen/sisätilat:

Seuraavat asiat ovat normaaleja kulumia sisätiloissa:



- ✓ Normaalista käytöstä johtuvat kulumat istuinten-/sisätilan verhouksissa, ohjauspyörässä, vaihteistovalitsimen nupissa tms.




- ✓ Värvirheet muoviosissa/verhouksissa, jotka aiheutuneet esim. auringonpaisteesta, lämpötilavaihteluista tms.



- ✓ Lisälaitteiden telineitä tms. poistettu, mutta kiinnityksen vaatimat reiät eivät selkeästi näkyvissä

Poikkeava kuluminen/sisätilat:

Seuraavat asiat ovat poikkeavia kulumia sisätiloissa:



- ✓ Istuinten-/sisätilan verhouksissa repeämiä, reikiä, vaurioita tai pinttynyt lika/haju, joka ei poistu normaalein puhdistusmenetelmin



- ✓ Ulkoisen voiman, käyttövirheen aiheuttamat vauriot, reiät, halkeamat tms.



- ✓ Lisävarusteasennuksista johtuvat reiät selvästi näkyvillä

Ota yhteyttä:
realisointi@secto.fi

secto
automotive